

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E49)	上前定規が倒れかかっています (上前定規上限センサが働きません)	[原因] 自動運転又は、原点復帰時に上前定規上端センサがOFFになりました [処置方法] 上前定規上限センサを確認して下さい i) マグネット部が正しく作動していますか ii) マグネット部が正しく作動している場合は、スイッチの、故障か電線の断線です