

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E64)	エア一元圧を確認して下さい	[原因] ① メインエアレギュレータの圧力が0. 6MPaありません ② 「E63. 床締め床押さえ上端シリンダセンサ異常」発生時に本異常も同時に発生します [処置方法] ① メインエアレギュレータの圧力を0. 6MPaに調整して下さい ② 「E63. 床締め床押さえ上端シリンダセンサ異常」の処置方法を確認して下さい