

E75)	平刺切り欠きを検知しました	[原因] 平刺にて切り欠き検知センサが働きました [処置方法] i) 取説の切り欠き操作の手順に沿って、縫着を行って下さい ii) 切り欠きがない場合は、センサの感度調整、取付向きを確認して下さい iii) 上記 i)、ii) が問題なければセンサの故障、電線の断線が考えられます
------	---------------	---