

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E109)	巾寄せ内限センサが働きました 上前搬入検知リミットが働きません	[原因] 巾寄せ内行きにて、上前搬入検知リミットが働かず巾寄せ内限センサが働きました [処置方法] 運転寸法を確認して下さい(巾狭量ではないか?)