

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E119)	床カッタ角度検知センサが両方同時に働いています	[原因] 床カッタ角度用の2ヶのセンサが同時に働いています 赤ランプに白文字で点灯しているセンサが現在働いています ① 床カッタが0度側にあり、13度側センサが働いている場合、13度側センサがOFFしません ② 床カッタが13度側にあり、0度側センサが働いている場合、0度側センサがOFFしません [処置方法] 乾いたタオル等でセンサに傷を付けないように拭き取って下さい センサの付近に金属がある場合、取り除いて下さい ないにもない場合は、センサの故障です