

	異常及び注意表示	内容及び処置方法
E74)	割付寸法データがありません	[原因] データのない畳番号が呼び出されました [処置方法] データの入力されている畳番号を呼び直して下さい