

E132)	糸を固定して縁切断した後、「運転」スイッチを押して下さい	[原因] ① 縁保持を行わずに運転を行った(縁保持未使用モード)時に、縫い終わり床受け下降後に本メッセージを表示します ② 縫い終わり送り低速時に前進限センサ検知にて停止した時に本メッセージを表示します [処置方法] 床受けが下降して、機械が停止した事を確認してから、糸を固定して縁を切断した後、「運転」スイッチを押して下さい
-------	------------------------------	--